

# Veiligheidsregels Chauffeurs FORZ

## Veiligheidsvoorschriften

- Controleer of de wagen vlak en stabiel staat en of je veilig kan laden/lossen.
- Blijf zoveel mogelijk op de werkwegen en rijplaten.
- Rijd nooit weg zolang de laadbak nog niet helemaal gezakt is of de container nog niet helemaal is opgehesen.
- Verlaat het terrein altijd via de borstelplaats. Rijd niet weg totdat de gehele wagen en alle banden schoon zijn.
- De bak / container moet vloeistofdicht zijn en de lading goed afgedekt (kleppen of zeil).
- Controleer of je niet bent overbeladen (max. 50 ton).
- Let op achteruitrijdende shovels en andere werkverkeer.
- Blijf uit het draaibereik van de kraan, totdat je toestemming krijgt van de machinist om hierin te komen.



- Draag je gordel ook op het terrein en tijdens het lossen.
- Houd de ramen van je cabine gesloten.
- Draag buiten de cabine altijd veiligheidsschoenen en signalerende werkkleding.
- Op sommige plaatsen kunnen ook andere PBM's verplicht zijn. Let op de borden.
- Houd jezelf en je cabine schoon, bij de omkleedunit kun je je wassen.
- Bij de aanvoer van de grondstoffen en de afvoer van FORZ 10 moet er een geheel ingevuld en ondertekende begeleidingsbrief in de cabine aanwezig te zijn.
- Lever de weegbon en het begeleidbiljet z.s.m. in bij de uitvoerder

Op onze (tijdelijke) productielocatie wordt uit minerale reststoffen, zoals AVI-bodemas, en minerale reststoffen zoals sorteerzeefzand, FORZ 10 geproduceerd.

Door de toevoeging van hydraulische bindmiddelen en additieven worden de verontreinigingen in de grond(-stoffen) vastgelegd en wordt een duurzame bouwstof gecreëerd.

De aan te voeren grond(-stoffen) zijn verontreinigd met zware metalen en in lichte mate met olie en/of PAK's.

Het af te voeren FORZ 10 heeft door de toevoeging van het bindmiddel een hoge pH-waarde (bijtend).

Voorkom daarom aanraking met de grond(-stoffen) en/of FORZ 10. Gebruik handschoenen en beschermende kleding en voorkom inademen van stof.

Meld morsingen en ladingverlies direct aan de uitvoerder.

Voor dit werk is het gebruik van een filteroverdruksysteem met P3-filter :  Verplicht  Aanbevolen

## Ongevallen / Incidenten



Neem bij ongevallen en/of problemen op locatie of tijdens het transport, direct contact op met onze uitvoerder:

Tel. (06)

## Regels op de locatie



- Maximumsnelheid op de locatie is 15 km/uur.
- Personen jonger dan 18 jaar worden niet toegelaten op de locatie, ook niet in de cabine.
- Op de gehele locatie geldt een rook-, eet- en drinkverbod, ook in de cabine.
- Het gebruik van, in bezit hebben, of onder invloed zijn van alcohol en drugs is ten strengste verboden.
- Op verzoek moet u een geldig identificatiebewijs en VCA-diploma kunnen tonen.

Wanneer je je niet houdt aan deze veiligheidsregels of aan de aanwijzingen van het Mineralz-personeel kun je conform het sanctiebeleid van Mineralz van het terrein worden verwijderd.