

Op de locatie waar je gaat werken wordt uit minerale reststoffen zoals AEC-bodemassas en sorteerzeefzand FORZ 10 geproduceerd. Door de



toevoeging van hydraulische bindmiddelen en additieven worden de verontreinigingen in de grondstoffen vastgelegd en wordt een duurzame bouwstof gecreëerd. Het belangrijkste bij dit werk is dat het veilig gebeurt. Veilig voor mens en milieu. In deze flyer staan de belangrijkste risico's en de veiligheidsmaatregelen die je moet volgen. **Lees deze flyer daarom goed, en houd hem bij je.**

Belangrijkste risico's

- De grondstoffen zijn verontreinigd met m.n. zware metalen (giftig).
- Nat bindmiddel en FORZ hebben hoge pH-waarde (bijtend).
- Inzet van de zware machines de menginstallatie en transportbanden (intrekken en beknelling).
- Veel (achteruitrijdend) werkverkeer, shovels, graafmachines, trekkers en vrachtwagens (aanrijding).

Toegangsregels

- Ja mag pas aan de slag nadat je een **startwerk instructie** van de uitvoerder hebt gekregen. Hierin wordt je voorgelicht over de risico's op het werk en de te nemen veiligheidsmaatregelen.
- Voor dit werk is een **V&G-plan** opgesteld dat voor iedereen ter inzage ligt **in de keet**.
- **Meld je** bij aankomst altijd **aan** bij de uitvoerder **en** meld je ook weer **af** als je weer weg gaat.
- Je bent verplicht om vooraf een diploma **Basisveiligheid** of **VOL-VCA** en een **geldig legitimatiebewijs** (paspoort of identiteitskaart) te tonen.
- Jeugdigen (jonger dan 18 jaar), zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven worden niet toegelaten op het werk.
- Op de gehele locatie (behalve in de schaftkeet) geldt een **eet- en drinkverbod**.
- Op de gehele locatie is het **verboden te roken**.
- Het gebruik van, in bezit hebben of onder invloed zijn van **alcohol en drugs** is ten strengste **verboden**.
- Als je je niet houdt aan de **veiligheidsregels** of de aanwijzingen van het Mineralz personeel word je van het terrein weggestuurd.



Werkkleding en PBM's

Altijd verplicht:



Veiligheidshelm



Veiligheids-schoenen(S3)



Veiligheidshesje

Aanvullend in de vuile zone:



Vloestofdichte handschoenen



Overall (katoen of wegwerp)



Veiligheids-laarzen(S5)

Aanvullend bij stofvorming of contact met bindmiddel:



Ruimzichtbril



Stofmasker P3

Indien nodig:



Werken > 2m



Bij lawaai en machines > 80 dB



Bij afspuiten materieel

Hygiëne

- De locatie is ingedeeld in een **schone** en **vuile** zone. Betreed en verlaat de vuile zone altijd via de **was-/omkleedunit**.
- De benodigde werkkleding en overalls krijg je van Mineralz. Je bent verplicht deze in de vuile zone te dragen. Werkkleding mag **niet mee naar huis** genomen worden.
- **Maak** voordat je naar de unit binnen gaat, eerst je **laarzen** en **vuile regenkleding** goed **schoon**.
- Trek je vuile overall en werkkleding uit in de **vuile ruimte van de omkleedunit**.
- **Was** vervolgens je **handen** en indien nodig je **gezicht**.
- Hierna kan je schaften, koffie drinken of naar het toilet/huis gaan.
- De privé spullen (zoals lunch en rookwaren) en eigen kleding worden opgeborgen in de schone ruimte.



Veiligheidsvoorschriften

- Voer alleen dat werk uit waarvoor je bent aangesteld.
- Houd je **werkplek schoon** en opgeruimd.
- **Houd jezelf schoon**. Raak geen verontreinigd materiaal, bindmiddel of FORZ 10 aan met blote handen.
- **Voorkom** stofvorming (nathouden).
- Volg de **veilige looproutes** en loop zoveel mogelijk aan de **zijkant van de weg**. Pas op voor vallen en uitglijden, gladde vloeren, gaten, taluds.
- Let op de **waarschuwing-** en **verbodsborden** en volg deze op.
- Werk alleen met **goed onderhouden** en **goedgekeurd** (hand)gereedschap en (hijs)materiaal. **Inspecteer** dit voordat je het gebruikt. Werk alleen met gereedschap en hijsmateriaal dat ook echt voor het werk bedoeld is.
- **Verwijder** of **blokkeer nooit de beveiliging** van gereedschappen, machines of installaties.
- Ladders moeten zijn goedgekeurd, in goede staat verkeren, stabiel geplaatst worden en mogen **niet gebruikt worden als werkplek**. Ladders mogen alleen gebruikt worden om te inspecteren of om ergens (op) te komen.
- Alle in te zetten machines, installaties, grondverzet- en transport materieel dienen **CE-gemarkeerd** te zijn en geldig periodiek **keuringsbewijs** aanwezig te hebben.
- **Heftrucks, hoogwerkers en hijskranen** mogen **alleen bediend** worden door personen die hiervoor **zijn opgeleid**. Je dient je opleidingsbewijs op locatie te kunnen laten zien.
- Bestuurders van grondverzetmaterieel dienen **aantoonbaar vakbekwaam** te zijn.
- Voertuigen en grondverzetmaterieel moeten zijn uitgerust met een **overdrukfilterinstallatie** met een **P3-stoffilter** (niet ouder dan 6 maanden).
- De **maximum snelheid** op het terrein is **15 km/uur**.
- Blijf **uit het werkgebied** van kranen en shovel en pas op voor **het (werk-) verkeer**.
- **Maak oogcontact** met de chauffeur of machinist zodat hij weet dat je er bent.

15



- Houd **trappen en bordessen** van installaties **vrij begaanbaar**. Laat hier geen gereedschap of slangen op liggen.
- **Raak geen draaiende delen** van machines of **elektrische installatiedelen** aan.
- Verricht nooit onderhoud, reparaties of schoonmaakwerkzaamheden aan draaiende en/of ingeschakelde machines. Deze dienen altijd eerst uitgeschakeld en vergrendeld te zijn. Volg altijd de **Lock-out / tag-out procedure**.
- De **silos** is een **besloten ruimte**. Ga deze niet binnen zonder goedgekeurde TRA, en aanvullende veiligheidsmaatregelen.



Milieu

- **Verzamel het afval** op de werkplek in de daarvoor opgestelde containers en **scheid dit** zo goed mogelijk.
- **Meld morsingen en lekkages direct** aan de uitvoerder en vang dit direct zo goed mogelijk op.
- **Gebruikte filters** moeten **als gevaarlijk afval** worden **afgevoerd**.

Stop&Go-card

- Controleer voordat je aan de slag gaat altijd je eigen werk en werkplek met behulp van de **Stop&Go-card**.
- Begin pas als je op **alle** vragen met 'Ja' kan antwoorden.
- Houd de **Stop&Go-card** altijd bij je.

Tenslotte

- Houd je aan deze **veiligheidsregels**. Heb je nog vragen hierover stel deze dan gerust aan de leidinggevende van Mineralz.
- **Veilig** werken en werken aan **veiligheid** is belangrijk; houd problemen of verbetermogelijkheden bespreekbaar. Alleen samen kunnen we veilig werken!

Onze contactpersoon op locatie

Uitvoerder:

Tel. nr.: 06 -

Mineralz BV

Flight Forum 240
5657 DH Eindhoven
Tel. (0416) 34 40 44
Info@Mineralz.com

Postbus 2230
5600 CE Eindhoven

www.FORZ.nl

Ongevallen / Incidenten

Wanneer iedere seconde telt, bel direct 112

waarschuw daarna altijd de uitvoerder (BHV)

Meld:

- je naam
- waar je bent
- het aantal slachtoffers
- en hun verwondingen



- Voor dit werk is een Alarmkaart opgesteld met de telefoonnummers van de BHV-ers / EHBO-ers en de externe hulpdiensten. Deze Alarmkaart hangt in de keet.
- Blijf kalm, denk aan je eigen veiligheid en volg de aanwijzingen van de BHV-ers en hulpverleners op.
- Meld ook onveilige situaties of bijna-ongevallen direct aan de uitvoerder van Mineralz.

Alarm:

Stop je werk en schakel je gereedschappen, materieel en voertuig uit en laat de sleutel in het contactslot



Waarschuw je collega's

Loop naar de afgesproken verzamelplaats

Meld je hier bij de BHV-er

- De BHV-er geeft aan wanneer je weer aan het werk kunt.
- Verlaat de locatie niet zonder toestemming van de BHV-er.

Veiligheidsregels



productielocatie

