

VEILIGHEIDSREGELS MOERDIJK



Mineralz

Part of Renewi

Bij Mineralz Moerdijk worden verontreinigde grond en minerale reststoffen verwerkt zodat deze weer als bouwstof kunnen worden gebruikt. Het belangrijkste bij dit werk is dat dat veilig gebeurt. **Veilig** voor alle **mensen** op de locatie en veilig voor het **milieu**.

Deze flyer is om je voor te lichten over de belangrijkste risico's, gevaren en de veiligheidsregels waaraan iedereen zich moet houden.

Lees deze flyer daarom goed door en houd hem bij je.

Toegangsregels

- **Meld je** altijd vooraf aan bij **de receptie**.
- **Meld je ook altijd weer af** als je weg gaat.
- **Meld je** bij een bezoek aan de installatie vooraf ook **bij de ploegchef**.
- Draag een geldig **legitimatiebewijs** bij je (paspoort of identiteitskaart).
- Jeugdigen (jonger dan 18 jaar), zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven worden niet toegelaten op het terrein.
- Op de gehele locatie (behalve in de kantine) geldt een **eet- en drinkverbod**.
- Op de gehele locatie is het **verboden om te roken**. Roken mag alleen in de hiervoor bedoelde **rookzone**.
- Het gebruik, in bezit hebben, of onder invloed zijn van **alcohol en/of drugs** is ten strengste **verboden**.
- Als je je niet houdt aan de **veiligheidsregels** of de aanwijzingen van het Mineralz-personeel word je van de locatie weggestuurd.



Stop&Go-card

- Controleer voordat je aan de slag gaat altijd je eigen werk en werkplek met behulp van de **Stop&Go-card**.
- Begin je werk pas als je op **alle** vragen 'Ja' hebt kunnen antwoorden.
- Werken zonder dat alle **Stop&Go-vragen** zijn beantwoord met 'Ja' is verboden.
- Houd daarom altijd een exemplaar van de **Stop&Go-card** bij je.

Veiligheidszones

- De locatie en de productiehallen zijn met **veiligheidsborden** ingedeeld in zones. **Let op deze veiligheidsborden** en draag de hierop aangegeven kleding en veiligheidsmiddelen.

Veiligheidskleding en PBM's

Draag op het terrein en in de productiehallen altijd:

- **Veiligheidslaarzen (S5)**
- **Overall**

Draag in de productiehallen daarbij ook:

- **Veiligheidshelm**
- **Gehoorscherming**
- Bij sommige werkzaamheden kunnen **extra PBM's** zoals veiligheidsbril, gehoorbescherming, gelaatsscherm, handschoenen, adem-bescherming en/of valbeveiliging nodig zijn.
- Mineralz Moerdijk stelt **werkkleding** ter beschikking en die je moet dragen. Werkkleding wordt op de locatie gewassen en **mag niet mee naar huis** genomen worden.



Veiligheidsvoorschriften

- **Houd je zelf schoon.** Raak geen afval, verontreinigde grond en/of proceswater aan.
- **Pas op voor stof(-vorming)**, blijf hierbij zoveel mogelijk uit de buurt.
- **Loop** zoveel mogelijk op de **paden** en de aangegeven **looproutes**.
- **Pas op voor het verkeer** en het **grondverzetmateriaal** zoals vrachtauto's, shovels, tractoren en kranen.
- **Maak oogcontact** met de bestuurder zodat hij weet dat je er bent.
- **Blijf uit het draaibereik van materieel.**
- **Pas op voor vallen**, gladde vloeren, gaten, taluds, sleuven en/of putten.
- **Raak draaiende delen van machines nooit aan.**
- **Raak geen elektrische installatiedelen aan.**
- Blijf uit de buurt van lawaai of draag **gehoorscherming**.
- Let op de aanwezige **waarschuwings- en verbodsborden**.
- Op het terrein geldt een **maximum snelheid van 15 km/uur**.



Werkvoorschriften

- Om op de locatie te mogen werken moet je een diploma **Basisveiligheid** of **VOL-VCA** in bezit hebben.
- Begin pas nadat je de **veiligheidsinstructie** hebt gekregen van de leidinggevende van Mineralz.
- Houd je **werkplek schoon** en opgeruimd.
- Voer alleen dat werk uit waarvoor je bent aangesteld.
- Werk alleen met **goed onderhouden** en **goedgekeurd** (hand-) gereedschap en (hijs-)materiaal.
- Werk alleen met gereedschap en hijsmateriaal dat ook echt voor het werk bedoeld is. **Inspecteer** het gereedschap en het hijsmiddel voordat je het gebruikt.
- **Verwijder** of blokkeer **nooit** de **beveiliging** van gereedschappen, machines of installaties.

- Gebruik de juiste **beschermingsmiddelen** bij het werken met **chemicaliën** en **gevaarlijke stoffen**.
- **Heftrucks, hoogwerkers en hijskranen** mogen **alleen bediend** worden door personen die hiervoor zijn opgeleid. Je dient je opleidingsbewijs op locatie te kunnen laten zien.
- Bestuurders van grondverzetmaterieel dienen aantoonbaar **vakbekwaam** te zijn.
- Grondverzetmaterieel moet jaarlijks worden **gekeurd** en moet zijn uitgerust met een **overdrukfilterinstallatie** met **P3-filter** en **eventueel aanvullend actiefkoolfilter**.

Werkvergunningen en TRA's

- (Onder-)aannemers mogen alleen werk uitvoeren conform de **werkvergunning** die door hen zelf vooraf aangevraagd moet worden.
- Bij **risicovolle werkzaamheden** moet hierbij een aanvullende **Taak-Risico-Analyse (TRA)** worden toegevoegd.
- Deze TRA wordt na goedkeuring door Mineralz onderdeel van de werkvergunning.
- Ook door Mineralz kan voor het werk een **TRA** of **veiligheidsinstructie** zijn opgesteld.
- Bij **wijzigingen** in het werk of de manier van werken moet een **nieuwe werkvergunning / TRA** worden aangevraagd.
- Zorg dat je **de werkvergunning en TRA op het werk** hebt en dat de inhoud hiervan bekend en duidelijk is bij iedereen die hiermee moet werken.
- Lever de werkvergunning **na beëindigen** van het werk weer in.
- Houd je aan de **veiligheidsregels** die op de werkvergunning en de TRA staan.

Lock out-Tag out procedure

- Bij onderhoud en reparatie van de machines en de (elektrische) installatie geldt de **Lock-out Tag-out** procedure.
- Werk alleen aan de machines en installatie nadat deze door de ploegchef zijn **veilig gesteld** en **geblokkeerd**.
- Verwijder geen sloten die niet van je zelf zijn.
- Schakel machines en installatiedelen pas in na toestemming van de ploegchef.



LoTo toepassen
bij verwijderen afscherming

Asbest en vluchtige verontreinigingen

- Bij het verwerken van grond die verontreinigd is met asbest en/of vluchtige verontreinigingen kan het verplicht zijn om **adembescherming** te gebruiken. Ook kan dan speciale werkkleding en ontsmettingsprocedure verplicht worden gesteld. Hiervoor krijg je altijd een aparte instructie.
- Ga depots en installatiedelen niet zonder de **juiste PBM's en instructie** binnen als deze zijn afgezet.



Milieu

- **Verzamel het afval** op de werkplek in de daarvoor opgestelde containers en **scheid dit** zo goed mogelijk.
- **Meld morsingen en lekkages direct** aan de leidinggevende van Mineralz en vang dit direct zo goed mogelijk op.

Hygiëne

- **Maak** voordat je de gebouwen binnen **gaat je laarzen goed schoon** bij de laarzenschrobplaats.
- Trek je werkkleding uit in de **omkleedruimte**.
- **Was je handen** en indien nodig je gezicht.
- Aan het einde van de werkdag kun je **douchen**. Hiervoor zijn douches, handdoeken en zeep aanwezig.



Tenslotte

- Houd je aan deze **veiligheidsregels**. Heb je nog vragen hierover stel deze dan gerust aan de leidinggevende van Mineralz.
- Voor **veilig** werken is het werken aan **veiligheid** belangrijk. Houd problemen of verbetermogelijkheden bespreekbaar. Alleen samen kunnen we veilig werken!

Instructie gegeven door:

.....

Datum:

Uw contactpersoon:

.....

Tel. nr.: 0168 -

en/of: 06 -

Ongevallen / Incidenten

**Wanneer iedere seconde telt,
bel direct 112
en waarschuw vervolgens de BHV**
• T 0168 – 32 72 20



Meld

- je naam
- waar je bent
- het aantal slachtoffers
- hun verwondingen

- De gewaarschuwde BHV'er schakelt de overige BHV'ers, de hulpdiensten en de bedrijfsleiding in.
- Blijf kalm, denk aan je eigen veiligheid en volg de aanwijzingen van de BHV'ers en hulpverleners op.
- Meld ook onveilige situaties of bijna-ongevallen direct aan een leidinggevende van Mineralz Moerdijk.

Alarm

**Stop je werk en schakel je gereedschappen,
materieel en voertuig uit en laat de sleutel in het
contactslot**

Waarschuw je collega's

**Loop naar de verzamelplaats
bij de weegbrug**



Meld je hier bij de BHV'er

- De BHV'er geeft aan wanneer je weer aan het werk kunt.
- Verlaat de locatie niet zonder toestemming van de BHV.

Mineralz Moerdijk
Middenweg 15
4782 PM MOERDIJK
Tel. (0168) 32 72 20
www.mineralz.com