



VEILIGHEIDSREGELS MINERALZ VEENDAM



April 2019

Ongevallen / Incidenten

**Wanneer iedere seconde telt,
bel direct 112
en waarschuw vervolgens altijd
de weegbrug
bel 0598 - 69 00 22**



Meld

- je naam
- waar je bent
- het aantal slachtoffers
- hun verwondingen

- De gewaarschuwde BHV'er schakelt de overige BHV'ers, de hulpdiensten en de bedrijfsleiding in.
- Blijf kalm, denk aan je eigen veiligheid en volg de aanwijzingen van de BHV'ers en hulpverleners op.
- Meld ook onveilige situaties of bijna-ongevallen direct aan een leidinggevende van Mineralz.

Alarm

**Stop je werk en schakel je gereedschappen,
materieel en voertuig uit en laat de sleutel in het
contactslot**

Waarschuw je collega's

**Loop naar de verzamelplaats
bij de parkeerplaats**



Meld je hier bij de BHV'er

- De BHV'er geeft aan wanneer je weer aan het werk kunt.
- Verlaat de locatie niet zonder toestemming van de BHV.

Mineralz B.V. Veendam

Adriaan Tripweg 11
9641 KN VEENDAM
Tel. (0598) 69 00 22
Fax (0598) 63 29 12

Asbest en vluchtige verontreinigingen

- Bij het verwerken van grond die verontreinigd is met asbest en/of vluchtige verontreinigingen kan het verplicht zijn om **adembescherming** te gebruiken. Ook dan kan **speciale werkkleding** en **ontsmettingsprocedure verplicht** worden gesteld. Hiervoor krijg je altijd een aparte instructie.
- Ga afgezette depots en installatiedelen niet op zonder de **juiste PBM's en instructie**.



Milieu

- **Verzamel het afval** op de werkplek in de daarvoor opgestelde containers en **scheid dit** zo goed mogelijk.
- **Meld morsingen en lekkages direct** aan de leidinggevende van Mineralz en vang dit direct zo goed mogelijk op.

Hygiëne

- **Maak** voordat je de gebouwen binnen gaat **je laarzen goed schoon** bij de laarzenschrobplaats.
- Trek je werkkleding uit in de **omkleedruimte**.
- **Was je handen** en indien nodig je gezicht.
- Aan het einde van de werkdag kun je **douchen**. Hiervoor zijn douches, handdoeken en zeep aanwezig.



Tenslotte

- Houd je aan deze **veiligheidsregels**. Heb je nog vragen hierover stel deze dan gerust aan de leidinggevende van Mineralz.
- Voor **veilig** werken is het werken aan **veiligheid** belangrijk. Houd problemen of verbetermogelijkheden bespreekbaar. Alleen samen kunnen we veilig werken!

Uw contactpersoon:

.....

en/of: 06 -



Bij **Mineralz Veendam** worden **verontreinigde grond** en minerale reststoffen verwerkt en gereinigd zodat deze kunnen worden hergebruikt. Het belangrijkste hierbij is dat dit **veilig** gebeurt. Veilig voor alle mensen op de locatie en voor het milieu. Deze flyer is om je voor te lichten over de belangrijkste risico's, gevaren en de veiligheidsregels waaraan iedereen zich moet houden.

Lees deze flyer daarom goed door en houd hem bij je.

Toegangsregels

- Meld je altijd vooraf aan **bij de weegbrug**.
- Meld je ook altijd weer **af** als je weer weg gaat.
- Meld je bij een bezoek aan de installatie vooraf ook **bij de ploegchef**.
- Draag een **geldig legitimatiebewijs** bij je (paspoort of identiteitskaart).
- Jeugdigen (jonger dan 18 jaar), zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven worden niet toegelaten op het terrein.
- Op de gehele locatie (behalve in de kantine) geldt een **eet- en drinkverbod**.
- Op de gehele locatie is het **verboden te roken**.
- Het gebruik van, in bezit hebben of onder invloed zijn van **alcohol en drugs** is ten strengste **verboden**.
- Als je je niet houdt aan de **veiligheidsregels** of de aanwijzingen van het Mineralz-personeel word je van de locatie weggestuurd.



Stop&Go-card

- Controleer voordat je aan de slag gaat altijd je eigen werk en werkplek met behulp van de **Stop&Go-card**.
 - Begin de werkzaamheden pas als je op **alle** vragen **'Ja'** hebt kunnen antwoorden. Zo niet, onderneem dan actie zodat alle vragen wel met **'Ja'** beantwoord kunnen worden.
 - Houd altijd een exemplaar van de **Stop&Go-card** bij je.



Veiligheidskleding en PBM's

Draag op het terrein altijd ten minste:

- **Veiligheidslaarzen (S5)**
- **Overall (signalerend en reflecterend)**



Aanvullend bij kranen, zeef- en overige reinigingsinstallaties:



- **Veiligheidshelm**
- **Gehoorbescherming**
- Bij sommige werkzaamheden kunnen **extra PBM's** zoals veiligheidsbril, gehoorbescherming, gelaatsscherm, handschoenen, adembescherming en/of valbeveiliging nodig zijn.
- Mineralz stelt **werkkleding** ter beschikking en deze moet gedragen worden in het vuile gebied. Werkkleding wordt op de locatie gewassen en mag **niet mee naar huis** genomen worden.

Veiligheidsvoorschriften

- **Houd je zelf schoon**. Raak geen afval, verontreinigde grond en/of proceswater aan.
- **Pas op voor stof**(-vorming), blijf hierbij zoveel mogelijk uit de buurt.
- **Loop** zoveel mogelijk aan de zijkant van de weg.
- **Pas op voor het verkeer** en het **grondverzetmaterieel** zoals vrachtauto's, shovels, tractoren en kranen. Houd minimaal 5 meter afstand.
- **Maak oogcontact** met de machinist en/of chauffeur zodat hij weet dat je er bent.
- Blijf uit het **werkgebied** van materieel.
- **Pas op voor vallen**, gladde vloeren, gaten, taluds, sleuven en/of putten.
- **Raak draaiende delen van machines nooit aan**.
- **Raak geen elektrische installatiedelen aan**.
- Blijf uit de buurt van lawaai of draag **gehoorbescherming**.
- Let op de aanwezige **waarschuwings- en verbodsborden**.
- Op het terrein geldt een **maximum snelheid van 15 km/uur**.



Werkvoorschriften

- Om op de locatie te mogen werken moet je een diploma **Basisveiligheid** of **VOL-VCA** in bezit hebben.
- Begin pas nadat je de **veiligheidsinstructie** hebt gekregen van de leidinggevende van Mineralz.
- Voer alleen dat werk uit waarvoor je bent aangesteld.
 - **Heftrucks, hoogwerkers en hijskranen** mogen **alleen bediend** worden door personen die hiervoor **zijn opgeleid**. Je dient je opleidingsbewijs op locatie te kunnen laten zien.
 - Bestuurders van grondverzetmaterieel dienen **aantoonbaar vakbekwaam** te zijn.
 - Grondverzetmaterieel moet jaarlijks worden **gekeurd** en moet zijn uitgerust met een



overdrukfilterinstallatie met een P3-filter en eventueel aanvullend actiefkoolfilter.

- Houd je **werkplek schoon en opgeruimd**.
- Werk alleen met **goed onderhouden** en **goedgekeurd** (hand) gereedschap en (hijs)materiaal.
- Werk alleen met gereedschap en hijsmateriaal dat ook echt voor het werk bedoeld is. **Inspecteer** het gereedschap en het hijsmiddel voordat je het gebruikt.
- **Verwijder** of blokkeer **nooit de beveiliging** van gereedschappen, machines of installaties.
- Gebruik de juiste **beschermingsmiddelen** bij het werken met **chemicaliën en gevaarlijke stoffen**.



Werkvergunningen en TRA's

- Derden en (onder-)aannemers mogen alleen werk uitvoeren conform de **werkvergunning** die door hen zelf vooraf moet worden aangevraagd.
- Bij **risicovolle werkzaamheden** moet hierbij een aanvullende **Taak-Risico-Analyse (TRA)** worden toegevoegd.
- Deze TRA wordt na goedkeuring door Mineralz onderdeel van de werkvergunning.
- Ook door Mineralz kan voor het werk een **TRA** of **veiligheidsinstructie** zijn opgesteld.
- Bij **wijzigingen** in het werk of de manier van werken moet een **nieuwe werkvergunning /TRA** worden aangevraagd.
- Zorg dat je **de werkvergunning en TRA** op het werk hebt en dat de inhoud hiervan bekend en duidelijk is bij iedereen die hiermee moet werken.
- Lever de werkvergunning na beëindigen van het werk weer in.
- **Houd je aan de veiligheidsregels** die in de werkvergunning en de TRA staan.



Lock out-Tag out procedure

- Bij onderhoud en reparatie van de machines en de (elektrische) installatie geldt de **Lock-out Tag-out** procedure.
- Werk alleen aan de machines en installatie nadat deze door de VOP zijn **veilig gesteld** en **geblokkeerd**.
- Werk alleen aan een vergrendelde machine waar je zelf je eigen slot op hebt geplaatst
- Schakel machines en installatiedelen pas in **na toestemming** van de VOP.

LoTo toepassen
bij verwijderen afscherming

