

Wat moet je doen?

- Blijf op de werkwegen en rijplaten.
- **Controleer of de wagen vlak en stabiel staat voordat je gaat laden of lossen.**
- Als de lading blijft hangen bij het lossen, laat dan de bak direct zakken en vraag om hulp bij het lossen.
- Zorg dat containers zijn afgezet bij het aanbrengeen en/of weghalen van de netten of afdekzeilen.
- Rijd nooit weg zolang de container nog niet helemaal gezakt is of de container nog niet helemaal is opgehesen.
- Verlaat het terrein altijd via de wasstraat. Rijd langzaam door de wasstraat zodat alle banden schoon zijn.
- Waarschuw direct het personeel bij een lekkage, spill en/of stofvorming.
- Meld hen ook bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties.

Let op! Op deze locatie worden (gevaarlijke) afvalstoffen verwerkt en gestort.

- Raak deze niet aan, houd jezelf schoon.
- Bij de weegbrug en het bedrijfsgebouw kun je je wassen.

Veiligheidsvoorschriften

- Maximum snelheid is 15 km/uur.
- Let op de shovels en het andere werkverkeer.
- Blijf uit het draaibereik van de kraan totdat de machinist toestemming geeft om hierin te komen.
- Draag je gordel ook op het terrein en tijdens het lossen.
- Loop nooit over de lading in de bak en/of de container.
- Altijd minstens 5 meter afstand houden tussen voetgangers en bewegende voertuigen in werkgebieden.
- Houd de ramen van je cabine gesloten.
- Bij meerdere lossingen alleen met toestemming machinist de cabine verlaten.
- Draag buiten de cabine altijd veiligheids-schoenen of -laarzen, reflecterende werkkleding en een helm.



- Op sommige plaatsen kunnen ook andere PBM's verplicht zijn. Let op de borden.

Wanneer iedere seconde telt

Waarschuw de alarmpost

via **0181-35 48 86** of

via de **portfoon** van een Mineralz-medewerker.

Bij geen gehoor, bel direct **112**, daarna alsnog de alarmpost.

Meld:

- je naam
- waar je bent
- wat er is gebeurd
- het aantal slachtoffers
- hun verwondingen

Blijf kalm, denk aan je eigen veiligheid en volg de aanwijzingen van de BHV en hulpverleners op.

Toegangsregels

- Personen < 18 jaar worden niet toegelaten op de locatie. Ook niet in de cabine van de vrachtwagen. Zij kunnen wachten bij de weegbrug.
- Op de gehele locatie (behalve in de kantines) geldt een eet- en drinkverbod.
- Op de gehele locatie is het verboden te roken. Roken mag alleen op de aangegeven plaatsen.
- Het gebruik van, in bezit hebben, of onder invloed zijn van alcohol en/of drugs is ten strengste verboden.
- Wanneer je je niet houdt aan deze veiligheidsregels of aan de aanwijzingen van het Mineralz-personeel kun je conform het sanctiebeleid, van het terrein worden verwijderd.

