

- Je dient je opleidingsbewijs op locatie te kunnen laten zien.
- Bestuurders van grondverzetmaterieel dienen **aantoonbaar** vakbekwaam te zijn.
- Grondverzetmaterieel moet jaarlijks worden **gekeurd** en moet zijn uitgerust met een **overdrukfilterinstallatie** met een **actief-kool-** en een **P3-filter**.

Taak Risico Analyse

- **Risicovol** (onderhouds)werk mag alleen worden gedaan met een **Taak Risico Analyse (TRA)**.
- De **TRA** dient te worden goedgekeurd door de leidinggevende van Mineralz.
- Bij wijzigingen in het werk of de manier van werken moet ook de TRA worden aangepast en opnieuw worden goedgekeurd.
- Zorg dat de inhoud van de TRA **bekend is** bij iedereen die hiermee moet werken.
- Houd je aan de maatregelen, voorschriften en veiligheidsmiddelen die in de TRA staan.

Veiligheidskleding en PBM's

Draag op het terrein, op de installaties en de werkplaats altijd:

- **Veiligheidslaarzen** (S5)
- **Overall en eventueel signalerende parka**
- Bij sommige werkzaamheden kunnen extra **PBM's** zoals veiligheidsbril, gehoorbescherming, gelaatsscherm, handschoenen, adembescherming of valbeveiliging nodig zijn.
- **Werkkleding** wordt ter beschikking gesteld en deze moet gedragen worden. Werkkleding wordt op de locatie gewassen en mag **niet mee naar huis** genomen worden.



Werkvergunning

- Derden die werkzaamheden komen verrichten dienen een **werkvergunning** aan te vragen bij degene die het werk begeleidt.
- Houd je aan de afspraken op de **werkvergunning**.
- Indien nodig wordt een aanvullende **TRA** opgesteld.
- De **werkvergunning** moet afgetekend worden nadat de werkzaamheden zijn gecontroleerd.

Lock out-Tag out procedure

- Bij onderhoud en reparatie van machines en (elektrische) installaties geldt de **Lock-out Tag-out** procedure.
- Werk alleen aan machines en installaties nadat deze door de ploegchef zijn **veilig gesteld** en **geblokkeerd**.
- Plaats altijd een **persoonlijk** slot en **bewaar de sleutel zelf**.

- Verwijder geen sloten die niet van jezelf zijn.
- Schakel machines en installatiedelen pas in na toestemming van de ploegchef.
- Overtreding van de **LoTo-procedure** wordt gesanctioneerd.



LoTo toepassen
bij verwijderen afscherming

Asbest en vluchtige verontreinigingen

- Bij het verwerken van grond en puin die verontreinigd is met asbest of vluchtige verontreinigingen kan het verplicht zijn **adembescherming** te gebruiken. Ook dan kan speciale werkkleding en ontsmettingsprocedure verplicht worden gesteld. Hiervoor krijg je altijd een aparte instructie.
- Ga depots en installatiedelen niet zonder de **juiste PBM's** en instructie binnen als deze zijn afgezet.



Milieu

- **Verzamel het afval** op de werkplek in de daarvoor opgestelde containers en scheid dit zo goed mogelijk.
- **Meld morsingen en lekkages** direct aan de leidinggevende van Mineralz en vang dit direct zo goed mogelijk op.

Hygiëne

- **Maak** voordat je de gebouwen binnen gaat je laarzen **goed schoon** bij de laarzenschrobplaats.
- Trek je werkkleding uit in de **omkleedruimte**.
- **Was je handen** en indien nodig je gezicht.
- Aan het einde van de werkdag kun je **douchen**. Hiervoor zijn douches, handdoeken en zeep aanwezig.



Veiligheidszones

- De locatie is ingedeeld in zones en voorzien van **veiligheidsborden**. Let op deze veiligheidsborden en draag de hierop aangegeven kleding en veiligheidsmiddelen. Houd je aan de vermelde regels.

Tenslotte

- Houd je aan deze **veiligheidsregels**. Heb je nog vragen hierover stel deze dan gerust aan de leidinggevende van Mineralz.
- Veilig werken en werken aan **veiligheid** is belangrijk; houd problemen of verbetermogelijkheden bespreekbaar. Alleen samen kunnen we veilig werken!

Ongevallen / Incidenten

Wanneer iedere seconde telt, bel direct 112 en waarschuw vervolgens de weegbrug

- **T 0316 – 34 20 40**
- **of via de portofoon van een Mineralz medewerker**



Meld

- **Je naam**
- **waar je bent**
- **het aantal slachtoffers**
- **en hun verwondingen**

- De weegbrugmedewerker schakelt de overige BHV'ers, de hulpdiensten en de bedrijfsleiding in.
- Blijf kalm, denk aan je eigen veiligheid en volg de aanwijzingen van de BHV'ers en/of hulpverleners op.
- Meld ook onveilige situaties of bijna-ongevallen direct aan een leidinggevende van Mineralz.

Alarm

Stop je werk en schakel je gereedschappen, materieel en voertuig uit en laat de sleutel in het contactslot



Waarschuw je collega's

Loop naar de verzamelplaats bij de weegbrug

Meld je hier bij de BHV'er


- De BHV'er geeft aan wanneer je weer aan het werk kunt.
- Verlaat de locatie niet zonder toestemming van de BHV.

Mineralz Zweekhorst
Doesburgseweg 16d
6902 PE ZEVENAAR
Tel. (0316) 34 20 40
Mineralz.com

VEILIGHEIDSREGELS ZWEEKHORST



Mineralz Zweekhorst
Doesburgseweg 16d
6902 PE ZEVENAAR
Tel. (0316) 34 20 40
Mineralz.com



Op de Zweekhorst worden (gevaarlijke) afvalstoffen direct gestort, tijdelijk opgeslagen of bewerkt tot een duurzame bouwstof. Hieronder vallen onder andere bodemassen, grond en puin. Het belangrijkste bij het uitvoeren van deze werkzaamheden is dat ze **veilig** gebeuren. Veilig voor alle mensen op de locatie en voor het milieu.

Deze flyer is om je voor te lichten over de belangrijkste risico's, gevaren en de veiligheidsregels waaraan iedereen zich moet houden.

Lees deze flyer daarom goed en houd hem bij je.

Toegangsregels

- **Meld je** altijd vooraf aan **bij de weegbrug**.
- **Meld je ook altijd** weer **af** als je weer weg gaat.
- **Meld je** bij een bezoek aan de installatie vooraf ook **bij de ploegchef**.
- Draag een **geldig legitimatiebewijs** bij je (paspoort of identiteitskaart).
- Jeugdigen (jonger dan 18 jaar), zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven worden niet toegelaten in de vuile zone.
- Op de gehele locatie (behalve op de aangewezen plaatsen) geldt een **eet- en drinkverbod**.
- Op de gehele locatie is het **verboden te roken**, uitgezonderd de hiervoor bedoelde **rookzones**.
- **Rookpauzes** zijn in **eigen tijd**.
- Het gebruik van, in bezit hebben, of onder invloed zijn van **alcohol of drugs** is ten strengste **verboden**.
- Als je je niet houdt aan de **veiligheidsregels** of de aanwijzingen van het personeel word je van de locatie weggestuurd.



Stop&Go-card

- Controleer voordat je aan de slag gaat altijd je eigen werk en werkplek met behulp van de **Stop&Go-card**.

Legenda

- | | |
|--|--|
| Corridor voor personenauto's, alle voertuigen verlaten de vuile zone via de wasstraat. | Omkleedruimte |
| Schone zone | Omkleedruimte met douche |
| Vuile zone | Rookplaats |
| Schone looproute | WAZU: bijtende stoffen |
| Beproeversruimte: schadelijke stoffen | MRP: bijtende stoffen |
| Gasflessenopslag | Werkplaats bedrijfsgebouw: brandbare stoffen |
| Verzamelplaats | |

- Begin je werk pas als je op **alle** vragen **'Ja'** hebt kunnen antwoorden. Zo niet, verander de situatie zodat alle vragen wel met **'Ja'** beantwoord kunnen worden.
- Werken zonder dat alle **Stop&Go-vragen** zijn beantwoord met **'Ja'** is verboden.
- Houd altijd een exemplaar van de **Stop&Go-card** bij je.

Veiligheidszones

- **Houd jezelf schoon**. Raak geen afval, verontreinigde grond of proceswater aan.
- **Pas op voor stof**(-vorming), blijf hierbij zoveel mogelijk uit de buurt.
- **Loop** zoveel mogelijk **op paden en aangegeven looproutes**.
- **Pas op voor het verkeer** en het **grondverzetmateriaal** zoals vrachtauto's, shovels, tractoren en kranen.
- **Maak oogcontact** met de bestuurder zodat hij weet dat je er bent.
- Blijf uit het **werkgebied** van materieel.
- **Pas op voor vallen**, gladde vloeren, gaten, taluds, sleuven of putten.
- **Raak draaiende delen van machines nooit aan**.
- **Raak geen elektrische installatiedelen aan**.
- Blijf uit de buurt van lawaai of draag **gehoorbescherming**.
- Let op de aanwezige **waarschuwings- en verbodsborden**.



Werkvoorschriften

- Om op de locatie te mogen werken moet je een diploma **Basisveiligheid** of **VOL-VCA** hebben.
- Begin pas nadat je de **veiligheidsinstructie** hebt gekregen van de leidinggevende van Mineralz.
- Houd je **werkplek schoon** en opgeruimd.
- Voer alleen dat werk uit waarvoor je bent aangesteld.
- Werk alleen met **goed onderhouden** en **goedgekeurd** (hand)gereedschap en (hijs)materiaal.
- Werk alleen met gereedschap en hijsmateriaal dat ook echt voor het werk bedoeld is. **Inspecteer** het gereedschap en het hijsmiddel voordat je het gebruikt.
- **Verwijder** of blokkeer nooit de **beveiliging** van gereedschappen, machines of installaties.
- Gebruik de juiste **beschermingsmiddelen** bij het werken met **chemicaliën** en **gevaarlijke stoffen**.
- **Heftrucks, hoogwerkers en hijskranen** mogen **alleen bediend** worden door personen die hiervoor **zijn opgeleid**.